

【2026年度】事故・ヒヤリハット情報一覧(サマリ版) (2026年4月30日現在)

※発生日が新しい順

※事故: 4件 ヒヤリハット: 1件

No.	区分	種別	発生日	学院・系	発生状況		原因	対策		DB ID
5	事故	運搬・転倒による怪我等	4/21	工学院機械系	セミナー室にて脚立に上り、天井近くに設置されたプロジェクター等を取り外し、持ったまま下りようとしたところ、脚立の途中でバランスを崩し、脚立の途中から飛びおりる形で着地をし、プロジェクターの重みで背中を反る形になった。MRI検査の結果、背骨圧迫骨折と診断された。					992
4	事故	設備の破損	4/19	環境・社会理工学院 建築学系	試験体の吊り作業準備段階にて、天井クレーンリモコンのケーブル試験体にかかり、そのまま作業を継続した結果、天井クレーンのリモコンのケーブルが断線した。		天井クレーンを使用する作業ではなかったため、作業中に天井クレーンリモコンに注意していなかった。	◆作業に関係ない設備についても注視するよう注意喚起する。 ◆作業の監視を行う人がより広い範囲を監視できる場所に立つようにする。		991
3	ヒヤリハット	発熱	4/13	物質理工学院 材料系	17:20頃、有機溶媒のような匂いがし、蒸留水製造装置の周辺からわずかに煙が確認されたため、周辺を確認したところ、プラグを覆うプラスチックが溶けていた。		使用していた延長コードが、経年劣化により発熱し、プラグ周りのプラスチックが溶けたと考えられる。	◆実験室内の延長コードを全品点検し、古いと判断されるものは、新品と交換することとした。 ◆実験室の装置レイアウトを確認し、配線がなるべく短くなるように再配置することとした。		990
2	事故	火傷	4/13	物質理工学院 応用化学系	ガスバーナーを用いたガラス試料管の封管作業中に、ピーカーに立てかけていた高温の封管済みガラス試料管に誤って左手人差し指を接触させ、火傷を負った。					989
1	事故	漏水	4/6	環境・社会理工学院 融合理工学系	ホースの継手が接続されている水道水の蛇口を開けたまま放置したところ、継手が水圧に耐えられなくなり、水が吹き出した。その結果として、104室一面が水浸しになり、廊下にも水が漏れ出した。		ホースの継手が接続されている水道水の蛇口を開けたまま放置した。			988